

For Your Information

給您的訊息

檔案編號 : PAM/PN/N174/2026
致 : 叠翠軒 各業戶

有關 2 座 L1 升降機故障事宜

茲通知各業戶，昨日傍晚 1 號升降機出現故障困人事件，升降機保養商跟查故障問題時，發現 1 號升降機槽在中高層位置的電梯門頂有水滲出，升降機電子零件受到水濕影響出現故障。而該樓層早前已發信予懷疑走廊私人食水喉管滲漏的單位，勸喻儘快安排檢查以確保喉管正常運作，本處亦已通報水務署有關懷疑供水喉管滲漏事宜。

現時本處正與保養商研究臨時方案，希望儘快恢復該升降機運作供業戶使用，而避免零件受滴水影響。本處已加緊聯絡水務署有關調查工作，以冀找出滲漏源頭。

如有查詢，請致電 2706 0121 與本處職員聯絡。敬希垂注。



置邦物業管理有限公司
疊翠軒管理處

2026 年 2 月 11 日